




دستور العمل تست هد پرینتر Zebra و Godex

جهت اطمینان از صحت عملکرد هد پرینترهای گودکس از روش های ذیل استفاده نمایید:

روش اول: ارسال تست هد از نرم افزار Golabel




روش دوم: ارسال فایل طراحی به پرینتر



نحوه تشخیص مشکل در عملکرد هد:


وجود خطوط عمودی بیرنگ (چاپ نشده) نشان دهنده سوختگی هد می باشد



جهت اطمینان از صحت عملکرد هد پرینترهای زبرا از روش های ذیل استفاده نمایید:

۱- اجرای نرم افزار Zebra Designer

۲- چاپ لیبل به روش ذیل:



نحوه تشخیص مشکل در عملکرد هد:

